





Professionisti estensori: arch. Deborah Ballarò arch. Giulia Ciamberlano


allegato 1

le macroaree


cartografia e schede di analisi














SPAZI COLLETTIVI/PERCORSI/INTERSEZIONI								
Nome	Grado accessibilità	Priorità	Note	Codice scheda 1	Codice scheda 2	Codice scheda 3		
via Piave (tratto oltre ponte verso il CENTRO COMMERCIALE MOLO 844)	Inaccessibile	А	Il tratto di via Piave compreso tra Molo 844 e via N. Tommaseo è privo di rampe	S1-Abbassamento della quota di banchin dell'attraversamento e pavimentazione p	S0-Percorso con pavimentazione podotat	(NULL)		
Via XXV Aprile	Accessibile	В	NULL	(NULL)	(NULL)	(NULL)		
Intersezione via Ferraris-via XXV Aprile	Accessibile	В	NULL	(NULL)	(NULL)	(NULL)		
intersezione piazza Cavour-SS1	Parzialmente Accessibile	Α	Intersezione prioritaria priva di segnaletica sensoriale. Semaforo con avvisatore a	S0-Percorso con pavimentazione podotat	S10-Impianto semaforico pedonale	(NULL)		
piazza Cavour	Parzialmente Accessibile	М	INSERIRE MAPPA TATTILE CON INFO TURISTICHE TRATTANDOSI DI UN'AREA ((NULL)	(NULL)		
via Caduti per la Libertà	Parzialmente Accessibile	М	Abbattimento barriere da completare nella parte verso mare con Loges. Una part	S0-Percorso con pavimentazione podotat	S1-Abbassamento della quota di banchin dell'attraversamento e pavimentazione p	(NULL)		

Intersezione SS1 Aurelia in prosimità di via Marconi	Parzialmente Accessibile	М	Inserire Loges (attualmente attraversamento provvisorio x cantiere)	S0-Percorso con pavimentazione podotat	(NULL)	(NULL)
via Gramsci	Accessibile	В	Percorso pedonale. Parcheggi disabili in prossimità	(NULL)	(NULL)	(NULL)
via Sabazia	Parzialmente Inaccessibile	А	Area in fase di cantiere. Il tracciato di via Sabazia necessita di adeguamenti sia p	S1-Abbassamento della quota di banchin dell'attraversamento e pavimentazione p	S0-Percorso con pavimentazione podotat	(NULL)
Stadio Ferruccio Chittolina	Inaccessibile	Α	Spogliatoi, tribune, percorsi inaccessibili. E' presente un bagno disabili con dotazi	S4A-Parcheggio disabile con due posti au	S7A,S7B-Servizio igienico disabili dimensi	S0-Percorso con pavimentazione podota
EDIFICI PUBBLICI						

Inserire Loges (attualmente attraversamento provvisorio x cantiere)

S1-Abbassamento della quota di banchir

dell'attraversamento e pavimentazione p

S10-Impianto semaforico pedonale

(NULL)


EDIFICI PUBBLICI				
Descrizione funzione	Grado di accessibilità	Priorità	Note	Codice scheda 1
Scuola primaria Don Peluffo	Accessibile	В	Edificio accessibile per disabilità motoria. Manca segnaletica sensoriale	S0-Percorso con pavimentazione
Edificio comune	Parzialmente Accessibile	М	Bagno accessiile al PT, inaccessibile agli altri piani. Adeguamento con arredo fruibile e con segnaletica/informazioni inclusiva	S7A,S7B-Servizio igienico disabili
Biblioteca comunale e museo civico Villa Groppallo	Accessibile	В	Edificio accessibile. E' presente un montascale al PT benché il dislivello sia collegato da percoso in quota.	S9-Mappa tattile
Scuola secondaria di I grado	Parzialmente Accessibile	В	Edificio mancante di segnaletica inclusiva sia al'lesterno che all'interno. In procinto di ricollocazione con nuovo progetto in fase di	(NULL)
Spazio solidale_Distribuzione beni	Parzialmente Inaccessibile	М	NULL	S7A,S7B-Servizio igienico disabili
Sede ANPI	Accessibile	В	Oggetto di recente manutenzione	(NULL)
Uffici SAT	Accessibile	М	L'edificio è accessibile per disabilità motoria manca segnaletica inclusiva si tratta di una struttura sede di uffici diffenti e necessite	S4B-Parcheggio disabile con 1 po
Ex casa di riposo. Nuova sede servizi sociali	Accessibile	В	Un volta sede della casa di riposo attualmente visionato progetto per i nuovi uffici servizi sociali del comune	(NULL)
Esercizio commerciale	Parzialmente Inaccessibile	Α	ercizio commerciale con scalino h. > cm 20 e bagno inaccessibile	S7A,S7B-Servizio igienico disabili

FERMATE BUS								
Località	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note	Codice scheda 1			
NULL	piazza S.Giovanni Battista	Parzialmente Accessibile	М	Fermata con dotazioni recenti ma priva di banchina rialzata	S0-Percorso con pavimentazione podotattile			
via Piave direzione mare	via Piave	Parzialmente Inaccessibile	Α	Fermata nodale per accesso al centro commerciale Molo 844	S6-Fermata bus con pensilina			


Parzialmente Accessibile

intersezione a mare via Caduti per la Libertà


PARCHI	PARCHI GIOCO								
Località	Nome	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note	schint_pgiochi			
Griffi	PG dei Griffi	via dei Griffi	Inaccessibile	А	PG di quartiere. Elevata frequentazione	(NULL)			
NULL	NULL	via Italia	Parzialmente Accessibile	M	E' un piccolo parco giocghi di quartiere in buono stato di conservazione ma privo di giochhi inclusivi	SP-Parco giochi			



note	
Il nuovo edificio è in corso di esecuzione	A
	M
	В



note	
Bagno accessille al PT, inaccessibile agli altri piani. Adeguamento con arredo fruibile e con segnaletica/informazioni in	A
	M
	В



Edifici pubblici Edifici comunali BIBLIOTECA-MUSEO VILLA GROPPALLO **M0** VADO CENTRO Via Aurelia 72 PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO NEC NON NEC □А □М Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI NON NEC. NEC SI NO $\; \square \; \mathsf{A}$ \square M Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI NO □М □В ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI NO NEC NON NEC □ A presenza di rampa □ M X B presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI □ A X M □ B NON NEC. SI NO NFC COLLEGAMENTI VERTICALI NON NEC. SI NO NEC □ A □ M X B ascensore rampe montascale SERVIZI IGIENICI NON NEC. NEC NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete □ A □ M X B laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NON NEC. NO presenza di gradini □ A □ M X B porte di dimensioni adeguate corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità Parzialmente Parzialmente GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo) ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE

□ A
□ M
X B

Valutare la possibilità di inserire segnaletica sensoriale (mappa tattile degli ambienti).

Edifici pubblici Edifici comunali					
	WO VADO	Via XI Febbraio			
	CENTRO			241	PRIORITA' DI INTERVENTO
ACC	PESSIRII ITΔ' ESTE	RNA ALL'EDIFIC	IO		(A-M-B)
Act		MITA' DI COLLEGAMI		UBBLICI	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					□ м Х в
	SI	PARCHEGGIO RISI	NEC NEC	NON NEC.	□ A
					□ M X B
	ORIENTAME	ENTO PERCORSI ESTE	ERNI (segnaletica s	ensoriale)	
	SI	NO			X A □ M
		ACCESIBILITA' PE	RCORSI ESTERNI	1	B
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
esenza di rampa					□ A □ M
esenza di ascensore/montascale					ХВ
AC	CESSIBILITA' INTE	RNA ALL'EDIFIC			
		ORIENTAMENTO PE	RCORSI INTERNI	1	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A X M □ B
		COLLEGAMEN		1	
censore	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
mpe					□ M X B
ontascale					
	SI	NO SERVIZI IO	SIENICI NEC	NON NEC.	
rvizio igienico a norma: dimensioni deguate, cm 100 accosto laterale c, cm 80 davanti al lavabo, porta ce netta min. 75 cm	3.	NO	NEO	NOTTIES.	
nitari:altezza lavabo cm 80 dal avimento, wc distanza dalla parete terale cm 40, distanza bordo nteriore cm75-80 dalla parete osteriore, altezza cm 45					X A □ M □ B
ccessori: altezza specchio per ersona seduta, maniglioni, ampanello allarme,					
ACCESSIB		RNI E SPAZI DI DISTR			
esenza di gradini	SI	NO	NEC	NON NEC.	
orte di dimensioni adeguate					□ A X M
rridoi di dimensioni adeguate					□ B
redamento fruibile da persone con sabilità					
RADO DI ACCESSIBILITA' ello accesibilità globale	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
colore semaforo)	MOGESSIBILE			MACCESSIBILE	
		not			
illizzato attualmente per distribuzione b	eni. Gli spazi interni	necessitano di ade	guamento		□ A X M □ B

Edifici pubblici Edifici comunali					
	МО	p.zza Corradini 8/2			
Ma	VADO CENTRO	The same		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
AC	CESSIBILITA' ESTE				
	PROSSIN SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
	·				□ м Х в
	T 01	PARCHEGGIO RIS		Noviviso	T
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A □ M X B
	ORIENTAME	NTO PERCORSI ESTE	RNI (segnaletica :	sensoriale)	1
	SI	NO			X A □ M □ B
	<u> </u>	ACCESIBILITA' PE			
presenza di rampa	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
presenza di ascensore/montascale					□ М Х В
AC	CESSIBILITA' INTE	RNA ALL'EDIFIC ORIENTAMENTO PI			
		ORIENTAIVIENTO PI	INCORSI IIVIERIVI		□ A
	SI	NO	NEC	NON NEC.	X M □ B
		COLLEGAMEN	ITI VERTICALI		טט
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
ascensore					□ A □ M
rampe					X B
montascale					
	SI	SERVIZI IO	SIENICI NEC	NONINEC	<u> </u>
	21	NO	NEC	NON NEC.	
servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm					
sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45					□ A □ M X B
accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme,					
ACCESSIB	ILITA' AMBIENTI INTER				
presenza di gradini	SI	NO	NEC	NON NEC.	
porte di dimensioni adeguate					□ A □ M
corridoi di dimensioni adeguate					Х В
arredamento fruibile da persone con disabilità					
	ı	1			
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		not	e	•	
Oggetto di recente manutenzione					□ A □ M X B

Edifici pubblici Edifici comunali					
	МО	EDIFICIO SAT UFFICI via Sardegna			
11	VADO CENTRO	vid Sd	тиедна		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
AC	CESSIBILITA' ESTE				
	PROSSIM SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
	·				□ M X B
	CI	PARCHEGGIO RIS		NONNEC	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	X A □ M
	ORIENTAME	NTO PERCORSI ESTE	RNI (segnaletica s	ensoriale)	□ B
	SI	NO			X A □ M
		ACCESIBILITA' PE	RCORSI ESTERNI		□ B
	SI	NO	NEC	NON NEC.	п А
esenza di rampa esenza di ascensore/montascale					□ M X B
AC	Cessibilita' inte				
		ORIENTAMENTO PE	RCORSI INTERNI		X A
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ M □ B
	SI	NO NO	TI VERTICALI NEC	NON NEC.	
censore	5		NEC	rrentize.	□A
mpe ontascale					□ M X B
		SERVIZI IO	GIENICI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
rvizio igienico a norma: dimensioni leguate, cm 100 accosto laterale c, cm 80 davanti al lavabo, porta ce netta min. 75 cm					
nitari:altezza lavabo cm 80 dal avimento, wc distanza dalla parete terale cm 40, distanza bordo nteriore cm75-80 dalla parete ssteriore, altezza cm 45					□ A □ M X B
occessori: altezza specchio per ersona seduta, maniglioni, ampanello allarme,					
ACCESSIB	ILITA' AMBIENTI INTER	1		NONNEC	
esenza di gradini	SI	NO	NEC	NON NEC.	
orte di dimensioni adeguate					□ A □ M
rridoi di dimensioni adeguate					ХВ
redamento fruibile da persone con abilità					
RADO DI ACCESSIBILITA' ello accesibilità globale olore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		not		·	_ A
na parte degli spazi è destinata ad uffic	ci privati.Potrebbe e	ssere utile segnalet	ica inclusiva		□ A □ M X B

Edifici pubblici Edifici comunali NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI M0 ex Casa di Riposo via Caduti per Libertà 35 VADO CENTRO PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO NEC NON NEC □А □М Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI NON NEC. NEC SI NO $\; \square \; \mathsf{A}$ \sqcap M Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI NO □М □В ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI NO NEC NON NEC □ A presenza di rampa □ M X B presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI ХА NON NEC SI NO □М COLLEGAMENTI VERTICALI NON NEC. SI NO NEC □ A □ M X B rampe montascale SERVIZI IGIENICI NON NEC. NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal □ A □ M X B pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NON NEC. NO presenza di gradini porte di dimensioni adeguate corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità Parzialmente GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente livello accesibilità globale (colore semaforo) ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE Un volta sede della casa di riposo attualmente visionato progetto per i nuovi uffici servizi sociali del comune □A \square M

ΧВ

difici pubblici difici comunali					
	MO	Conny	COMMERCIALE e Andrea		
	VADO CENTRO	via XXV i	Aprile 31R		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
ACC	CESSIBILITA' ESTE				
	PROSSIN SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
	31		1420	HONNES.	□ M X B
	CI.	PARCHEGGIO RIS		LIONING I	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A □ M X B
	ORIENTAME	NTO PERCORSI ESTI	RNI (segnaletica :	sensoriale)	
	SI	NO			□ A □ M X B
		ACCESIBILITA' PE			
esenza di rampa	SI	NO	NEC	NON NEC.	□А
esenza di ascensore/montascale					□ M X B
ACC	CESSIBILITA' INTE	ORIENTAMENTO PI			
	SI	NO NO	NEC	NON NEC.	□ A □ M X B
		COLLEGAMEN	ITI VERTICALI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
censore npe					X A □ M □ B
ontascale					
		SERVIZI I		I	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
vizio igienico a norma: dimensioni eguate, cm 100 accosto laterale , cm 80 davanti al lavabo, porta e netta min. 75 cm					
nitari:altezza lavabo cm 80 dal vimento, wc distanza dalla parete erale cm 40, distanza bordo teriore cm75-80 dalla parete steriore, altezza cm 45					X A □ M □ B
ccessori: altezza specchio per rsona seduta, maniglioni, mpanello allarme,					
ACCESSIBI	LITA' AMBIENTI INTEI				
senza di gradini	SI	NO	NEC	NON NEC.	
rte di dimensioni adeguate					X A
ridoi di dimensioni adeguate					□В
edamento fruibile da persone con abilità					
ADO DI ACCESSIBILITA' ello accesibilità globale plore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
ercizio commerciale con scalino h. > c	cm 20 e hagno inco	not	e		XA
Sommordiae con scamo II. > C	20 0 Dagno mac	_ 500.2010			□ M □ B

Spazi collettivi/percors	si/intersezioni					
	МО	Percorso				
	VADO CENTRO	XXV A	prile			
Х					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)	
	P.	ARCHEGGIO RISERV	/ATO DISABILI			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B	
		ACCESSIBIL	ITA'			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B	
presenza di rampa					-	
presenza di gradini (h>cm. 10)						
passaggi di dimensioni adeguate						
segnaletica informativa						
indicazioni per disabili sensoriali uditivi						
indicazioni per disabili sensoriali visivi						
arredamento fruibile da persone con disabilità						
illuminazione						
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE		
			ı	1		
		note				
					A M B	
L				-		

Spazi collettivi/percors	si/intersezioni				
	МО	interser	zione	W 100	
	VADO CENTRO	via XXV APRILE-	VIA FERRARIS		
Centro					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	P	ARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
presenza di rampa					
presenza di gradini (h>cm. 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					
segnaletica informativa					
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
			l		
		note			
					A M

Spazi collettivi/percors	i/intersezioni				
	МО	INTERSEF	RZIONE		
	VADO CENTRO	P.zza CAVOU	R-AURELIA		
					Priorita' di Intervento (a-m-b)
	P.F	ARCHEGGIO RISERV	/ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M
		ACCESSIBIL	ΙΤΔ'		
					А
	SI	NO	NEC	NON NEC.	M B
presenza di rampa					
presenza di gradini (h>cm. 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					
segnaletica informativa					
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA'		Parzialmente	Parzialmente		1
livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note			
Intersezione prioritaria priva di segnaleti	ca sensoriale. Sematoro co	on avvisatore acustico	e Loges		A M
				ī	В

Spazi collettivi/percorsi/intersezioni SP COLLETTIVO MO **VADO CENTRO** p.zza CAVOUR PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI Α SI NO **NEC** NON NEC. М ACCESSIBILITA' **NEC** NON NEC. М SI NO presenza di rampa presenza di gradini (h>cm. 10) passaggi di dimensioni adeguate segnaletica informativa indicazioni per disabili sensoriali uditivi indicazioni per disabili sensoriali visivi arredamento fruibile da persone con disabilità illuminazione GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente Parzialmente **ACCESSIBILE INACCESSIBILE** Inaccessibile Accessibile livello accesibilità globale (colore semaforo) note INSERIRE MAPPA TATTILE CON INFO TURISTCHE М В

Spazi collettivi/percorsi/intersezioni MO **PERCORSO VADO CENTRO** via CADUTI PER LA LIBERTÁ PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI Α SI NO **NEC** NON NEC. M ACCESSIBILITA' Α **NEC** NON NEC. SI NO В presenza di rampa presenza di gradini (h>cm. 10) passaggi di dimensioni adeguate segnaletica informativa indicazioni per disabili sensoriali uditivi indicazioni per disabili sensoriali visivi arredamento fruibile da persone con disabilità illuminazione GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente Parzialmente **INACCESSIBILE ACCESSIBILE** Inaccessibile Accessibile livello accesibilità globale (colore semaforo) note Abbattimento barriere da completare nella parte verso mare con Loges. Una parte del marciapiedi ha larghezza limitata Α В

Spazi collettivi/percors	si/intersezioni				
	МО	INTERSE	ZIONE		
	VADO CENTRO	VIA CADUTI ATTR A MA			
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	Р	ARCHEGGIO RISERV	'ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
presenza di rampa					
presenza di gradini (h>cm. 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					
segnaletica informativa					
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
				L	1
		note			
Inserire Loges (attualmente attraversam	nento provvisorio x cantier	re)			A M B

Spazi collettivi/percors	si/intersezioni				
	МО	INTERSE	ZIONE		
	VADO CENTRO	/ia Caduti per la Li	bertà-Via Aurel		
				1	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	P	ARCHEGGIO RISER\	/ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
		ACCESSIBII	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
presenza di rampa					
presenza di gradini (h>cm. 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					
segnaletica informativa					
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
(colors community)					
		note			
Inserire Loges (attualmente atraversam	ento provvisorio x cantiere	e)			A M B

Spazi collettivi/percors	si/intersezioni				
	МО	PERCO	RSO		
	VADO CENTRO	VIA GRA	MSCI		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	P.	ARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A M B
presenza di rampa					
presenza di gradini (h>cm. 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					
segnaletica informativa					
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
				· '	
		note			
Percorso pedonale.				-	A M
					В

*	МО	PERCORSO VIA SABAZIA			
	VADO CENTRO				
				PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	XA
					□ M □ B
		ACCESSIBIL	LITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	1
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					X A
segnaletica informativa					□ M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					-
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
(Colore Sellialolo)		note			
Area in fase di cantiere. Il tracciato di v	ria Sabazia necessita di ad		che riguarda la pav	vimentazione.	
attualmente inidonea perché scivolosa	e deteriorata, sia per la re	ealizzazione delle ramp			X A
della banchina in corrispondenza di att	raversamenti e passi carr	ai.			□ M
					□ B

*	МО	PERCO	DRSO		
	VADO CENTRO	VIA PIAVE (dopo del MOLO 844) percorrenza da mare verso monte)			
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		(* t iii 5)
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					□ М Х В
		ACCESSIBIL	<u> </u> ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
oresenza di rampa					
oresenza di gradini (h.>cm 10)					
oassaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M □ B
ndicazioni per disabili sensoriali uditivi					
ndicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Parzialmente	Parzialmente	Т	Τ
GRADO DI ACCESSIBILITA' ivello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
·	l	note			l
ll primo tratto di di via Piave è dotato ri compreso tra Molo 844 e via N. Tomma			•	di via Piave	□ A X M □ B


*	МО	STAE FERRUCCIO (7	
	VADO CENTRO	VIA A. D	IAZ, 33	Jizz.	
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERVA	ATO DISABILI		,
	SI	NO	NEC	NON NEC.	ΧA
					□ M □ B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
oresenza di rampa					
oresenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA
egnaletica informativa					□ M □ B
ndicazioni per disabili sensoriali uditivi					
ndicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
lluminazione					
ODADO DI A COFROIDIUTAL		Parzialmente	Parzialmente	1 1	
GRADO DI ACCESSIBILITA' ivello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note			
Spogliatoi, tribune, percorsi inaccessibil	i. E' presente un bagno di	sabili con dotazioni ade	eguate		X A □ M
					□ B

	МО	PERCO	PERCORSO		
	VADO CENTRO	VIA A. D			
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	ΧA
					□ M □ B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Parzialmente	Parzialmente	1	
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note			
Spogliatoi, tribune, percorsi inaccessibil	li. E' presente un bagno di		eguate		ХА
					□ M
					⊔ IVI □ B


ACCESSIBILITY SI NO NEC NON NEC. Presenza di rampa Orisenza di gradini (h.> cm 10) ORIENTAMENTO SI NO NEC NON NEC. Indicazioni/segnaletica	DI INTERVENTO (A-M-B)
ACCESSIBILITY NO NEC NON NEC. PROPRIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO NO NEC NON NEC. Indicazioni/segnoletica	
SI NO NEC NONNEC. Deserva di gradini (h.> cm 10) ORIENTAMENTO SI NO NEC NONNEC. INDIVIDUALI SI NO NEC NONNEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC	
presenza di gradini (h.> cm 10) ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. NON NEC. Iluminazione Dovimentazione Dovimentazione Dovimentazione Dovimentazione ipovedenti Dounto acqua Dovimentazione Dovimentazione Dovimentazione Dovimentazione Dovimentazione ipovedenti Dounto acqua Dovimentazione Dovimentazione Dovimentazione ipovedenti Dounto acqua Dovimentazione ipovedenti Dovi	
Presenza di gradini (h.> cm 10) ORIENTAMENTO SI NO NEC NON NEC. Indicazioni per disabili sensoriali visivi DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. Illuminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute Presenza giochi inclusivi BUONO X STITUIRE X OTTIMO COLLEGAMENTI	X A □ M
SI NO NEC NON NEC. Indicazioni/segnaletica I	□ M □ B
indicazioni/segnaletica indicazioni per disabili sensoriali visivi DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. Servizi igienici accessibili illuminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute servizi di conservazione del giochi DA SOSTITUIRE COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI CON NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. CON SISTEMBRO NEC. CON SISTEMBRO NON NEC. CON SISTEMBRO NEC. CON SISTEMBR	
POTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. Servizi igienici accessibili ililuminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute recinizione presenza giochi inclusivi stato di conservazione del giochi DA SOSTITUIRE SI NO NEC COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI SI NO NEC con sistema di trasporto BUS X con mezzo privato X prossimitò parcheggio disobili X X X X	ΧA
SI NO NEC NON NEC. servizi iglenici accessibili illuminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute recinzione presenza giochi inclusivi stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE SI NO NEC NON NEC. COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI CON SIERMA DI NON NEC. Prossimità parcheggio disobili X X Y	□ M
SI NO NEC NON NEC. Servizi igienici accessibili Illuminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute recinzione presenza giochi inclusivi stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE SI NO NEC NON NEC. COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI CON NEC NON NEC. Pressimitò parcheggio disabili X X Y	
servizi igienici accessibili illuminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute recinzione presenza giochi inclusivi stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE SI NO NEC NON NEC. CON SISTEMBORIA SI NO NEC NON NEC NON NEC NON NEC SI NO NEC NON NEC NON NEC SI NO NEC NON NEC	
illuminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute recinizione presenza giochi inclusivi BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X Con mezzo privato X X X Y prossimità parcheggio disabili X X X X	
pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute recinzione presenza giochi inclusivi BUONO X OTTIMO SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS Con mezzo privato prossimità parcheggio disabili X X X	
pavimentazione ipovedenti punto acqua tavoli sedute recinzione presenza giochi inclusivi stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS CON mezzo privato A Prossimità parcheggio disabili X X X	
punto acqua tavoli sedute recinzione presenza giochi inclusivi stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS CON MEZZO privato X	
recinzione presenza giochi inclusivi BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X con mezzo privato X X X prossimità parcheggio disabili X X X	
sedute recinzione stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI Con sistema di trasporto BUS X con mezzo privato X prossimità parcheggio disabili X X X	X A □ M
recinzione presenza giochi inclusivi BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X con mezzo privato X X X prossimità parcheggio disabili X X X	□В
presenza giochi inclusivi stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X con mezzo privato X prossimità parcheggio disabili X X	
stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS con mezzo privato prossimità parcheggio disabili X X X	
stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS con mezzo privato x prossimità parcheggio disabili X X X	
COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X con mezzo privato X prossimità parcheggio disabili X X X	
con sistema di trasporto BUS X Con mezzo privato X X X X X X X X	
con mezzo privato X X Drossimità parcheggio disabili X X X	ХА
prossimità parcheggio disabili X X	□М
	□В
Dorrichmonto Dorrichmonto	
GRADO DI ACCESSIBILIA ACCESSIBILE (CON	cesibilità globale re semaforo)
note X	
giochi ed il tavolo sono posti su un piano sopraelevato di circa 15 cm. Nell'area giochi è presente la pavimentazione antitrauma colata ma necessita di manutenzione. Andrebbe eliminato il dislivello	хA


Fermate Bus					
	МО	NOME via Piave dir.	maro		
<u>ල ව</u>	VADO CENTRO	via Piave dir.	mare		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	_	ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	x A □ M
presenza di rampa					_ □ B
presenza di gradini (h.> cm 10)		DOTAZIONE FE	DMATA		
	0.	I		V0V1VI50	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	-
larghezza marciapied adeguata (L≥ 140 cm)					
banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)					
pensilina					x A □ M □ B
pavimentazione ipovedenti					
palina informativa					
illuminazione					
		COLLEGAM		T	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	4
con mezzo privato					x A □ M □ B
prossimità parcheggio disabili					
		D	D!		
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	_
	1	note			-
Fermata nodale per accesso al centro con	nmerciale Molo 844				x A

Fermate Bus					
	МО	NOME			
	VADO CENTRO	piazza S. Gio	ovanni Battist	a	
		•			PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	_	ACCESSIBII		_	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	x A □ M
presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10)					□В
presenza di giddini (n.> cm 10)		DOTAZIONE FE	RMATA		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm)	g.				
banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)					
pensilina					x A □ M □ B
pavimentazione ipovedenti					
palina informativa					
illuminazione					
		COLLEGAM		_	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
con mezzo privato					x A □ M □ B
prossimità parcheggio disabili					
_		Dorriol	Dorriolm		T
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
·	1	note		1	<u> </u>
Fermata con dotazioni recenti ma priva di b	anchina rialzata				□ A x M □ B









M1 LUNGOMARE CENTRALE

SPAZI COLLETTIVI/PERCORSI/INTERSEZIONI							
Nome	Grado accessibilità	Priorità di interve globale	Note	Categoria	Codice scheda 1	Codice scheda 2	Codice scheda 3
Lungomare Vigili del Fuoco	Parzialmente Accessibile		Il lato vero mare del percorso è complanare e accessibile. Manca segnaletica podottattile (LOGES) in corrispondeza degli attraversamenti. Segnaletica turistica informativa inclusiva (mappe/corrimano tattili). Semaforo dotato di avvisatore acustico in due attraversamenti. (es. in prossimità di piazza Cavour e piazza Corradini). Pur essendo un percorso con un elevato livello di accessibilità la priorità di intervento è alta perché oggetto di elevata frequentazione.	Percorsi	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	S9-Mappa tattile	S10-Impianto semaforico pedonale
Lungomare lato edifici tra piazza Corradini e civ. 22	Inaccessibile	А	Il tratto di marciapiedi lato edifici compreso tra piazza Corradini e il civ. 22 è inaccessibile e necessita di completo adeguamento.	Percorsi	S10-Impianto semaforico pedonale	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile

EDIFICI PUBBLICI	DIFICI PUBBLICI										
Descrizione funzione	Funzione	Tipo oggetto	Indirizzo	Grado di accessibilità	Priorità interve globale	Note	Codice scheda 1				
Centro anziani Marinella	Centro anziani	Edificio pubblico	Giardini a mare	Parzialmente Inaccessibile	А	Edificio post su unico livello con servizi igienici inadeguati e alcuni collegamenti caratterizzati da piccoli dislivelli da correggere. Mancanza di arredi con altezze adeguate (banco bar ad arredi aree esterna) e segnaletica inclusiva per accessibilità in autonomia (disabilità visiva e cognitiva)	S7A,S7B-Servizio igienico disabili dimensioni minime: pianta, prospetti				

FERMATE BUS											
Località	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità	Note	Codice scheda 2						
Fermata intersezione via Ferraris DIR. SAVONA	Via Aurelia	Parzialmente Inaccessibile	М	Fermata nodale. Dotata di ampio spazio e facimente accessibile dal lungomare	S6-Fermata bus con pensilina						
Fermata via Aurelia 59 direzione Savona	via Aurelia 59	Parzialmente Accessibile	Α	Fermata nodale. Necessita di adeguamenti parziali.	S0-Percorso con pavimentazione podotattile						
Fermata via Aurelia 48 direzione Savona	via Aurelia 48	Parzialmente Inaccessibile	Α	Banchina di altezza insufficiente. Palina in posizione inadeguata.	S0-Percorso con pavimentazione podotattile						

PARCHI GIOCO	PARCHI GIOCO									
Nome	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note	schint_pgiochi					
Parco giochi Robinson ("Il Fortino")	Giardini Cristoforo Colombo	Accessibile	В	Preseza di gioco inclusivo (altalena a cesto) e dotato di punto acqua accessibile su sedia a rotelle.	13					

Edifici pubblici Edifici comunali CENTRO ANZIANI MARINELLA М1 LUNGOMARE CENTRALE PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI NO NEC NON NEC □А □М Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI NON NEC. NEC NO \Box A \sqcap M Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI NO □М □В ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI NO NEC NON NEC ΧА presenza di rampa □ M □ B presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI □ A X M □ B NON NEC SI COLLEGAMENTI VERTICALI NON NEC. SI NO NEC □ A □ M X B rampe montascale SERVIZI IGIENICI SI NON NEC. servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete X A □ M laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete □В posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NO NON NEC. presenza di gradini X A □ M □ B porte di dimensioni adeguate corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente Parzialmente livello accesibilità globale (colore semaforo) ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile NACCESSIBILE Edificio post su unico livello con servizi igienici inadeguati e alcuni collegamenti caratterizzati da piccoli dislivelli da correggere. Mancanza di arredi con altezze adeguate (banco bar ad arredi aree esterna) e segnaletica inclusiva ХА per accessibilità in autonomia (disabilità visiva e cognitiva) \square M □ B


*	M1	PERCO	DRSO		
	LUNGOMARE CENTRALE	LUNGOMARE VIO (lato r			
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					□ M X B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Dorrichmente	Dorrishes aut -		
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
(colore semanolo)		note			
Il lato vero mare del percorso è compla attraversamenti. Segnaletica turistica in due attraversamenti. (es. in prossimità d accessibilità la priorità di intervento è a	formativa inclusiva (map di piazza Cavour e piazz	nca segnaletica podotta ope/corrimano tattili). Se a Corradini). Pur essend	maforo dotato di av	visatore acustico in	X A

*	M1	PERCO	DRSO		
	LUNGOMARE CENTRALE	LUNGOMARE VIO (lato edifici tra p civ.	.zza Corradini e		
-		1			PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISER\	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					□ M X B
		ACCESSIBII	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Parzialmente	Parzialmente		
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
•		note			
Il tratto di marciapiedi lato edifici comp adeguamento.	reso tra piazza Corradin		ile e necessita di co	mpleto	X A


5.0		DADCO CLOCI	HI IL FORTINO		
4-18	M1	PARCO GIOCI	HI IL FORTINO		
	LUNGOMARE CENTRALE	Giardini Crist	oforo Colombo		
	1				PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		ACCESSIB	ILITA'		(· · ··· 2)
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
presenza di rampa					□ M
presenza di gradini (h.> cm 10)					хВ
		ORIENTAM	ENTO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
indicazioni/segnaletica					□ A □ M
indicazioni per disabili sensoriali visivi					_ x B
		DOTAZIONE	PARCO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
servizi igienici accessibili					
illuminazione					
pavimentazione					-
pavimentazione ipovedenti					
punto acqua					_ A
tavoli					□ M x B
sedute					
recinzione					
presenza giochi inclusivi					-
		BUONO X			
stato di conservazione dei giochi	DA SOSTITUIRE	COLLEGAN	OTTIMO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
con sistema di trasporto BUS	Х				□ A □ M
con mezzo privato	Х				x B
prossimità parcheggio disabili	х				
GRADO DI ACCESSIBILITA'	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	livello accesibilità globale (colore semaforo)
	х				(colore semalolo)
Preseza di gioco inclusivo (altalena a ce	esto) e dotato di punto acc	note nua accessibile su sec			
rieseza di gioco inclusivo (altalella a ce	esto) e dotato di punto acc	ua accessibile su sec	aid a fotelle.		□ A □ M x B


Fermate Bus					
	M1	NOME			
	LUNGOMARE CENTRALE	via Aurelia 5	9		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	T	ACCESSIBII		T	1
protopra di rampa	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A □ M
presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10)					хВ
		DOTAZIONE FE	RMATA		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm)					
banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)					
pensilina					x A □ M □ B
pavimentazione ipovedenti					
palina informativa					
illuminazione					
	C.	COLLEGAM		NON NEC.	T
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
con mezzo privato					□ A □ M × B
prossimità parcheggio disabili					
		1			
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
	I	note		1	
Fermata con dotazioni recenti ma priva di ba	anchina rialzata				x A □ M □ B

M1 LUNGOMARE CENTRALE SI presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10) SI larghezza marciapied adeguata (L≥ 140 cm)	Via Aurelia 4 ACCESSIBII NO	8 dir. Savona		
LUNGOMARE CENTRALE SI presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10) SI larghezza marciapied adeguata (L≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)	ACCESSIBIL			
presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10) SI larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)		.ITA'		and the same
presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10) SI larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)		ITA'		PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10) SI larghezza marciapied adeguata (L≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)	NO			
presenza di gradini (h.> cm 10) SI larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)		NEC	NON NEC.	x A □ M
SI larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)				□B
larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)	DOTAZIONE FE	DMATA		
larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)		NEC		
22 cm)	NO	INEC	NON NEC.	
pensilina				
				x A □ M □ B
pavimentazione ipovedenti				_
palina informativa				
illuminazione	001150111	EA IV		
SI	COLLEGAM NO	NEC	NON NEC.	T
	NO	NEC	NON NEC.	-
con mezzo privato				□ A □ M x B
prossimità parcheggio disabili				
	Parzialmente	Dominion	T	Т
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo) ACCESSIBILE	Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	1
	note		<u> </u>	1
Banchina di altezza insufficiente. Palina in posizione inadeguata.		-		









M2 LUNGOMARE COLLEGAMENTO

SPAZI COLLETTIVI/PI	ERCORSI/IN	TERSEZIONI								
Nome	Categoria	Indirizzo	Località	Grado accessibilità	Priorità di interve globale	Note	Codice scheda 1	Codice scheda 2	Codice scheda 3	Codice scheda 4
Spiaggia dei pescatori	Percorsi	via Aurelia 264	loc. Gheia	Inaccessibile	А	Manca parte della passeggiata a completamento del tracciato esistente	S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	S2A-Abbassamento della quota di banchina con marciapiedi di larghezza ridotta	S10-Impianto semaforico pedonale
NULL	Percorsi	via Aurelia	Porto Vado	Accessibile	М	LE INDICAZIONI PER DISABILI VISIVI IN PROSSIMITA' DELL'ATTRAVERSAMENTO SONO PRESENTI SOLO DA UN LATO DELLA STRADAI ADEGUAMENTI NECESSARI SI RIFERISCONO AI PERCORSI A MONTE (LATO EDIFICI)	S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile	(NULL)	(NULL)	(NULL)
Giardini Marinai d'Italia	Spazi collettivi	via Aurelia 91	Porto Vado	Parzialmente Accessibile	М	MANCA RAMPA DI COLLEGAMENTO VERSO SOCIETA' BAIA DEI PIRATI	S5-Parcheggio disabile con due posti auto in linea	S2B-Abbassamento della quota di banchina con piazzola quota carreggiata	(NULL)	(NULL)

EDIFICI PUBBLICI	DIFICI PUBBLICI									
Descrizione funzione	Tipo oggetto	Funzione	Indirizzo		Priorità interve globale	Note	Codice scheda 1			
Circolo Culturale Sportivo	Edificio pubblico	Circolo ricreativo	via Aurelia 91	Parzialmente Accessibile	М	Dotato di spazi esterni e parcheggi (senza parcheggio disabili ma con ampia disponibilità).Assenza di rampe di raccordo tra le aree esterne e i percorsi pubblici	S4B-Parcheggio disabile con 1 posto auto a pettine			

FERMATE BUS										
Località	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità	Note	Codice scheda 1					
Porto Vado via Aurelia dir. Savona	via Aurelia	Parzialmente Accessibile	М	Fermata con dotazioni sufficienti da rivedere posizione palina informativa e segnaletica podotattile	S0-Percorso con pavimentazione podotattile					
Porto Vado dir Spotorno	via Aurelia	Parzialmente Inaccessibile	Α	Fermata priva di dotazioni	S6-Fermata bus con pensilina					

Edifici pubblici Edifici comunali SOCIETA' LA BAIA **M2** DEI PIRATI Via Aurelia 91 LUNGOMARE COLLEGAMENTO PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO NEC NON NEC □А □М Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI SI NO NON NEC. ХА \square M □В ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА NON NEC. □М □В ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI SI NO NFC NON NEC. X A □ M presenza di rampa □В resenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI □ A X M NO NON NEC. SI □В COLLEGAMENTI VERTICALI NON NEC. SI NO NEC ascensore □A □ M X B montascale SERVIZI IGIENICI NO NON NEC. servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo □ A x M anteriore cm75-80 dalla parete osteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE SI NO NON NEC. presenza di gradini □ A x M □ B porte di dimensioni adeguate corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente Parzialmente livello accesibilità globale (colore semaforo) ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE

Dotato di spazi esterni e parcheggi (senza parcheggio disabili ma con ampia disponibilità). Assenza di rampe di

raccordo tra le aree esterne e i percorsi pubblici

□ A


X M □ B


*	M2	PERCO	ORSO		
	LUNGOMARE COLLEGAMENTO	loc. G	Sheia		PRIORITA' DI INTERVENTO
		PAROUEOGIO DISERV	VATO DIGARILI		(A-M-B)
	SI	PARCHEGGIO RISERV		NON NEC.	
	31	NO	NEC	NON NEC.	□ A X M □ B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
oresenza di gradini (h.>cm 10)					
oassaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M □ B
ndicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA'		Parzialmente	Parzialmente		
livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
	<u> </u>	note	1		
Manca parte della passeggiata a com	pletamento del tracciato e	esistente			X A □ M □ B


*	M2	PERCC	PRSO		
	LUNGOMARE COLLEGAMENTO	LUNGO BORGO DI PO			
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERVA	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					X M □ B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					□ A
segnaletica informativa					X M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA'		Parzialmente	Parzialmente		
livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note	•	•	•
LE INDICAZIONI PER DISABILI VISIVI IN PI	rossimita' dell'attravers	AMENTO SONO PRESEN	ITI SOLO DA UN LATO	D DELLA STRADA.	□ A X M
					□ B


*	M2	PERCO	DRSO		
	LUNGOMARE COLLEGAMENTO	SEA ART	HOTEL		
	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)				
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A X M □ B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
oassaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Dominio	Dominion		
GRADO DI ACCESSIBILITA' ivello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
	1	note			1
a monte c'e' la rampa ma la larghi	ezza del marciapiede no	N E' SUFFICIENTE			X A - M - B

*	M2	PERCO	DRSO		
	LUNGOMARE COLLEGAMENTO	LUNGOMAR	E AURELIA	4447	
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	_ A
					□ M X B
		ACCESSIBIL	ITA'		
-	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					□A
segnaletica informativa					X M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
	T	Dominio	Downie I	T	T
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note			1
MANCA SEGNALETICA INCLUSIVA PER D	DISABILI VISIVI IN CORRISPO		RSAMENTO		1
					□ A
					X M
					□ B













PARCO GIOCHI					
Nome	Indirizzo	Località	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note
parco giochi San Genesio	via Montenero	San Genesio	Parzialmente Inaccessibile		Dotato di una rampa d'ingresso con pendenza eccessiva. La pavimentazione è in pessimo stato di conservazione. La pavimentazione antitrauma è da sostituire.

Parco giochi					
4-1	М3	PARCO GIOCH	I SAN GENESIO		
	SAN GENESIO				
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		ACCESSIBI	ILITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
presenza di rampa					x M □ B
presenza di gradini (h.> cm 10)					
		ORIENTAM	ENTO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
indicazioni/segnaletica					□ A x M □ B
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
		DOTAZIONE I	PARCO	_	
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
servizi igienici accessibili					
illuminazione					
pavimentazione					
pavimentazione ipovedenti					
punto acqua					_ A
tavoli					x B
sedute					
recinzione					
presenza giochi inclusivi		BUONO			
stato di conservazione dei giochi	DA SOSTITUIRE	Х	ОТТІМО		
		COLLEGAN		NONLYES	
con sistema di trasporto BUS	SI	NO	NEC	NON NEC.	X A
con mezzo privato					_
prossimità parcheggio disabili					
GRADO DI ACCESSIBILITA'	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	livello accesibilità globale (colore semaforo)
					(Solore Schiaroro)
Dotato di una rampa d'ingresso con pend	denza eccessiva. La pav	note vimentazione è in pessi		one. La	
pavimentazione antitrauma è da sostituire					□ A x M □ B









EDIFICI PUBBLICI					
Descrizione funzione	Indirizzo	Grado di accessibilità	Priorit	Note	Codice scheda 1
Scuola primaria G.Bertola	via P. Sacco,12	Parzialmente Accessibile	М	I bagni disabili sono presenti e di dimensioni adeguate, utilzzati come deposito. Mancanza di segi	S0-Percorso con pavimentazione podotattile
Ambulatorio	via Piave 222	Inaccessibile	Α	Manca rampa di accesso sia nelle aree esterne che per accedere all'interno. Servizio igienico non	S7A,S7B-Servizio igienico disabili dimensioni minime: pianta, pro
CASA CELESIA Museo della civiltà contadina	p.zza Vernazza 5	Parzialmente Inaccessibile	М	Si tratta di un piccolo spazio espositivo molto interessante che non consente adeguamenti per l'e	S7A,S7B-Servizio igienico disabili dimensioni minime: pianta, pros

FERMATE BUS				
Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità	Note	Codice scheda 1
via Piave 182	Parzialmente Accessibile	М		S6-Fermata bus con pensilina
via Piave 182 direzione mare	Parzialmente Accessibile	М	Necessita di un migliore posizionamento delle informazioni sulla palina	(NULL)

PARCHI GIOCO					
Nome	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità	Note	schint_pgiochi
Parco giochio Scuola Elementare G.Bertola	via Sacco	Inaccessibile	А	Giochi inaccessibili per mancanza di pavimentazione. In corrispondenza dei giochi è presente pavimentazione antitrauma colatai	SP-Parco giochi

Edifici pubblici Edifici comunali SCUOLA PRIMARIA G. BERTOLA **M4** IMMAGINE VALLE DI VADO via P.Sacco, 12 PRIORITA' DI INTERVENTO ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO □А $\; \square \; M$ Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI SI NO \Box A □М Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI $\; \square \; M$ ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI SI NO NEC NON NEC. x A □ M presenza di rampa □В presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI SI NO □ M □ B COLLEGAMENTI VERTICALI SI NON NEC. NEC NO ascensore □ A □ M rampe ХВ montascale SERVIZI IGIENICI NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta uce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo X M anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NON NEC. NO presenza di gradini □ A x M □ B porte di dimensioni adeguate corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità Parzialmente GRADO DI ACCESSIBILITA' ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE (colore semaforo) I bagni disabili sono presenti e di dimensioni adeguate, utilzzati come deposito. Mancanza di segnaletica. accesso al giardino solo con scale □ A хM □ **B**

Edifici pubblici Edifici comunali SOCIETA' SMS VALLE DE VUE' **M4** VALLE DI VADO via Piave, 182 PRIORITA' DI INTERVENTO ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO □А $\; \square \; M$ Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI SI NO \Box A □М Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI $\; \square \; M$ ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI SI NO NEC NON NEC. □ A x M presenza di rampa □В presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI SI NO □ M □ B COLLEGAMENTI VERTICALI NON NEC. SI NO NEC ascensore □ A □ M rampe ХВ montascale SERVIZI IGIENICI NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta uce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo X M anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NEC NON NEC. SI NO presenza di gradini □ A x M □ B porte di dimensioni adeguate corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE (colore semaforo) Accessibilità e parcheggi sono garatiti sul lato posteriore. Potrebbe essere utile posizionare segnaletica inclusiva LOGES negli spezi esterni in prossimità della fermata bus. In fase di ristrutturazione rivedere accesso anteriore (integrare \Box A a scala con una rampa) □M х В

Edifici pubblici					
Edifici comunali	1	AMDIII AT	ORIO DELLA		
	M4 VALLE DI VADO	VA	ave, 222		
					PRIORITA' DI INTERVENTO
Λ	CCESSIBILITA' ESTER	NIA ALL'EDIEIC	IO		(A-M-B)
A			ENTO CON MEZZI PL	JBBLICI	
	SI	NO			□ A
					□ м Х в
		PARCHEGGIO RISE	RVATO DISABILI		7.5
	SI	NO			□ A
					□ м Х в
	ORIENTAMEN	ITO PERCORSI ESTE	RNI (segnaletica se	ensoriale)	V B
	CI.	NO			X A
	SI	NO			□ M □ B
		ACCESIBILITA' PER	RCORSI ESTERNI		□ D
	SI	NO	NEC	NON NEC.	ΧA
presenza di rampa					□ M
presenza di ascensore/montascale					□В
A	CCESSIBILITA' INTER				
	<u> </u>	ORIENTAMENTO PE	KCOKSI INTEKNI		□ A
	SI	NO			□ M
		COLLEGAMEN	TI VERTICALI		Хв
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
ascensore	_				□ A □ M
rampe					X B
montascale					
		SERVIZI IC	GIENICI		
	SI	NO			
servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta uce netta min. 75 cm					
sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45					X A □ M □ B
accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme,					
ACCESS	SIBILITA' AMBIENTI INTERN	NI E SPAZI DI DISTRI NO	NEC NEC	NON NEC.	
presenza di gradini	31	NO	NEC	NON NEC.	
porte di dimensioni adeguate	-				□ A
					x M □ B
corridoi di dimensioni adeguate					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
Manca rampa di accesso sia nelle are	e esterne che per acce	note dere all'interno.Se		a norma	ΧA
					□ M □ B

Edifici pubblici Edifici comunali CASA CELESIA Museo della civiltà **M4** contadina VALLE DI VADO p.zza Vernazza 5 PRIORITA' DI INTERVENTO ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO □А $\; \square \; M$ Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI SI NO \Box A □М Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI $\; \square \; M$ ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI SI NEC NON NEC. □ A □ M presenza di rampa ΧВ presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI SI NO □ M □ B COLLEGAMENTI VERTICALI SI NON NEC. NEC NO ascensore □ A □ M rampe ХВ montascale SERVIZI IGIENICI SI NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta uce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo □ M anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NEC NON NEC. SI NO presenza di gradini □ M X B porte di dimensioni adeguate corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE (colore semaforo) Si tratta di un piccolo spazio espositivo molto interessante che non consente adeguamenti per l'eliminazionedi barriere per disabilità motorie, data la configuarazione ma potrebbe essere oggetto di adeguamento per quello che χА riguarda le barriere per disabili visivi e congnitivi □ M


□ **B**


pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua avoli edute ecinzione presenza giochi inclusivi bunto de di giochi bunto acqua avoli edute consistena di trasporto BUS x x y y parzialmente Parzialmente Parzialmente Parzialmente Parzialmente		The same	I VIA CAVIGLIA	PARCO GIOCH	M4	4-18	
resenza di rampa resenza di gradini (h.> cm 10) SI NO NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. ORIENTAMENTO DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. PARCIONALI SERIOLI SERIOLI SERIOLI VISIVI DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. PARCIONALI SERIOLI SERIOLI SERIOLI VISIVI DOTAZIONE PARCO NON NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. PARCIONALI SERIOLI SER			aviglia	via C	DI		
yesenza di gradini (h.> cm 10) ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO SI NO NEC NON NEC. Indicazioni/segnaletica Indicazioni/segn	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)						
resenza di gradini (h.> cm 10) Pasenza di gradini (h.> cm 10) SI NO NEC NON NEC. Adicazioni/segnaletica Adicazioni/segnaletica DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. PARCIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. NEC. NON NEC. NON NEC. NON NEC. NEC. NON NEC. NON NEC. NEC. NON NEC. NON NEC. NEC. NON NEC. NEC. NON NEC. NEC		NONNEC			C. I		
Presenza di gradini (n.> cm 10) Sil NO NEC NON NEC.	□ A □ M	NON NEC.	NEC	NO	21	presenza di rampa	
SI NO NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. DOTAZIONE PARCO NON NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. PARCIDIDATE PARCO NON NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NE	x B						
SI NO NEC NON NEC. Indicazioni/segnoletica DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. SI NO NEC NON NEC. Indicazioni per disabili sensoriali visivi DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. Indicazioni per disabili sensoriali visivi DOTAZIONE PARCO NEC NON NEC. NEC. NON NEC. NEC. NON NEC.						oresenza ai gradini (n.> cm 10)	
Adicazioni/segnoletica DOTAZIONE PARCO		NON NEC			SI		
DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. Parcial iglenici accessibili luminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti punto acqua avoli edute ecinzione presenza giochi inclusivi tata di conservazione del giochi DA SOSITUIRE SI NO NEC NON NEC. Parzialmente INACCESSIBILE INACCESSIBILE	x A	NOTTINEE.	NEC	140	31		
DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. Iluminazione Davimentazione Davimentazi	□ M □ B					ndicazioni/segnaletica	
DOTAZIONE PARCO SI NO NEC NON NEC. Iluminazione Davimentazione Davimentazi						ndicazioni per disabili sensoriali visivi	
SI NO NEC NON NEC. ervizi iglenici accessibili luminazione pavimentazione pavimentazione ipovedenti paunto acqua avoli edute edute ecinzione presenza giochi inclusivi tato di conservazione del giochi DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI Con sistema di trasporto BUS X X X X pressimità parcheggio disabili X Parzialmente Inaccessibile Inaccessibile Inaccessibile Inaccessibile			PARCO	DOTATIONS		,	
ervizi igienici accessibili Iluminazione Davimentazione Davimentazione ipovedenti Dunto acqua avoli edute ecinizione Da SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. DO NEC NON NEC NON NEC. DO NEC NON NEC NON NEC. DO NEC NON NEC NON NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NE		NON NEC.			SI		
Illuminazione pavimentazione povedenti punto acqua avoli edute ecinzione presenza giochi inclusivi blata od i conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO TOULEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. X Con sistema di trasporto BUS Con mezzo privato X Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE						ervizi idienici accessibili	
pourimentazione ipovedenti pounto acqua avoli dedute ecinizione presenza giochi inclusivi butato di conservazione del giochi SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X X con mezzo privato X con sistema di grappi disabili x ACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE NACCESSIBILE						A TE IGIOTICI GCCC33IDIII	
pourimentazione ipovedenti pounto acqua avoli dedute ecinizione presenza giochi inclusivi butato di conservazione del giochi SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X X con mezzo privato X con sistema di grappi disabili x ACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE NACCESSIBILE						lluminazione	
pourimentazione ipovedenti pounto acqua avoli dedute ecinizione presenza giochi inclusivi butato di conservazione del giochi SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X X con mezzo privato X con sistema di grappi disabili x ACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE NACCESSIBILE							
Stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. Con sistema di trasporto BUS X Con mezzo privato X Dorossimità parcheggio disabili X Parzialmente ACCESSIBILE ACCESSIBILE ACCESSIBILE NO NEC NON NEC. PARZIALMENTE NON NEC. ACCESSIBILE NACCESSIBILE NACCESSIBILE INACCESSIBILE						pavimentazione	
pounto acqua avoli sedute ecinzione DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. Con sistema di trasporto BUS X CON MEC NON NEC. CON MEC NON NEC. CON MEC NON NEC. ACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE						pavimentazione ipovedenti	
sedute Da Sostituire Stato di conservazione dei giochi Da Sostituire Sil NO NEC NON NEC. Con sistema di trasporto BUS Con mezzo privato A Corssimità parcheggio disabili RACCESSIBILE Parzialmente ACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE							
sedute secinzione DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI Con sistema di trasporto BUS Con mezzo privato X Con mezzo privato X DA SOSTITUIRE SI NO NEC NON NEC. X X Con mezzo privato X Con sistema di trasporto BUS X Con mezzo privato X Con me	хA					ounto acqua	
ecinzione Buono X OTTIMO Con sistema di trasporto BUS Con mezzo privato X DA SOSTITUIRE SI NO NEC NON NEC X X Con mezzo privato X Con mezzo privato X Con mezzo privato X Con sistema di trasporto BUS X Con mezzo privato X Con mezzo	□ M □ B						
presenza giochi inclusivi BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X orossimità parcheggio disabili X COLLEGAMENTI X ACCESSIBILE Parzialmente Accessibile INACCESSIBILE						avoli	
ecinzione DA SOSTITUIRE BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X con mezzo privato X Drossimità parcheggio disabili X CRADO DI ACCESSIBILITA' ACCESSIBILE Parzialmente Accessibile INACCESSIBILE							
presenza giochi inclusivi BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. Con sistema di trasporto BUS CON MEZIO Privato X CON MEZIO PRIVATO X CON MEZIO						redute	
stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE SI NO NEC NON NEC. X Con sistema di trasporto BUS CON MEZIO PIVATO X DA SOSTITUIRE SI NO NEC NON NEC. X CON MEZIO PIVATO X CON MEZIO PIVATO ACCESSIBILE Parzialmente INACCESSIBILE INACCESSIBILE						racinziona	
BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. Con sistema di trasporto BUS X Con mezzo privato X Drossimità parcheggio disabili X CRADO DI ACCESSIBILITA' ACCESSIBILE BUONO X OTTIMO Parzialmente Accessibile INACCESSIBILE					_	ecii izioi ie	
BUONO X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. Con sistema di trasporto BUS CON MEC NON NEC. X Con mezzo privato Drossimità parcheggio disabili X CRADO DI ACCESSIBILITA' BUONO X OTTIMO Parzialmente Accessibile INACCESSIBILE							
Stato di conservazione dei giochi DA SOSTITUIRE X OTTIMO COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. Con sistema di trasporto BUS X Con mezzo privato X Drossimità parcheggio disabili X Parzialmente ACCESSIBILE ACCESSIBILE ACCESSIBILE NON NEC. ACCESSIBILE NACCESSIBILE NACCESSIBILE INACCESSIBILE						oresenza giochi inclusivi	
COLLEGAMENTI SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X X con mezzo privato X prossimità parcheggio disabili X CRADO DI ACCESSIBILITA' ACCESSIBILE COLLEGAMENTI Parzialmente Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE							
SI NO NEC NON NEC. con sistema di trasporto BUS X X con mezzo privato X prossimità parcheggio disabili X ACCESSIBILE Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE					DA SOSTITUIRE	tato di conservazione dei giochi	
con sistema di trasporto BUS X X con mezzo privato X prossimità parcheggio disabili X Parzialmente Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE		NON NEC.			SI		
orossimità parcheggio disabili x Parzialmente Parzialmente Inaccessibile INACCESSIBILE	□ A □ M					con sistema di trasporto BUS	
Parzialmente Parzialmente GRADO DI ACCESSIBILITA' ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE	x B				X		
GRADO DI ACCESSIBILITA' ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE					х	prossimità parcheggio disabili	
SKADO DI ACCESSIBILITA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Parzialmente				
X	livello accesibilità globale (colore semaforo)		Inaccessibile	Accessibile	ACCESSIBILE	GRADO DI ACCESSIBILITA'	
note		X		note			
Siochi inaccessibili per mancanza di pavimentazione di collegamento. In corrispondenza dei giochi è presente pavimentazione		e pavimentazione			mentazione di collega		
intitrauma colata	хA						
	□ M □ B						


418	M4	PARCO GIOCHI S			
	VALLE DI VADO	via	Sacco		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		ACCESSIE			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	хA
presenza di rampa					_ □ M □ B
oresenza di gradini (h.> cm 10)					
		ORIENTAN	MENTO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
ndicazioni/segnaletica					x A □ M
					□В
ndicazioni per disabili sensoriali visivi	<u> </u>				
		DOTAZIONE			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	-
ervizi igienici accessibili					
luminazione					
pavimentazione					
pavimentazione ipovedenti					
punto acqua					× A
avoli					□ M □ B
avoii					-
edute					
ecinzione					
presenza giochi inclusivi					-
stato di conservazione dei giochi	DA SOSTITUIRE	BUONO X	OTTIMO		
		COLLEGA	MENTI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	A
con sistema di trasporto BUS		Х			□М
con mezzo privato prossimità parcheggio disabili	X	x	X		X B
nosarina pareneggio ababili	1	^		l	I
GRADO DI ACCESSIBILITA'	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	livello accesibilità globale (colore semaforo)
		note	<u> </u> 	Х	
Giochi inaccessibili per mancanza di pa	vimentazione. In corris			ne antitrauma colata	
·					x A
					□ M
					□ B


Fermate Bus									
	M4 VALLE DI VADO	NOME via Piave 182	2		IMMAGINE				
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)				
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A				
presenza di rampa					□ M x B				
presenza di gradini (h.> cm 10)					^ -				
	T	DOTAZIONE FE	RMATA	1					
	SI	NO	NEC	NON NEC.					
larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm)									
banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)									
pensilina					x A □ M □ B				
pavimentazione ipovedenti									
palina informativa									
illuminazione									
COLLEGAMENTI									
	SI	NO	NEC	NON NEC.					
con mezzo privato					□ A □ M x B				
prossimità parcheggio disabili									
	ı	T =		1					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE					
(Colors Solitations)		note							
					□ A x M □ B				

Fermate Bus					
	M4	NOME			
	VALLE DI VADO	via Piave 182 dir. Mare			
			PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A □ M
presenza di rampa					x B
presenza di gradini (h.> cm 10)		DOTATIONS SE	D14474		
	I	DOTAZIONE FE			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm)					
banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)					
pensilina					□ A x M □ B
pavimentazione ipovedenti					
palina informativa					
illuminazione					
		COLLEGAM			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
con mezzo privato					□ A □ M × B
prossimità parcheggio disabili					
	Т	Dominion	Dorriolm	1	
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
•	<u> </u>	note			
Necessita di un migliore posizionamento del	le informazioni sulla p				□ A x M
					□ B









SPAZI COLLETTIVI/PERCORSI/INTERSEZIONI									
Nome	Categoria		Grado accessibilità	Priorità di interve globale	Note	Codice scheda 1	Codice scheda 2		
iNTERSEZIONE VIA BERLINGERI-VIA PERTINACE	Intersezioni	NULL	Parzialmente Inaccessibile	Α	Intersezione a prevalenza veicolare. I percorsi pedonali che confluiscono hanno marciapiedi di larghezza ridotta, sono privi di rampre di raccordo e segnaletica. Si rileva la mancanza di un parcheggio disabili.		S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile		
via Sant' Ermete	Percorsi	via Sant'Ermete	Parzialmente Inaccessibile	Α	Larghezza marciapiedi insufficiente, mancanza di rampre e pavimentazione sconnessa.	S2A-Abbassamento della quota di banchina con marciapiedi di larghezza ridotta	S0-Percorso con pavimentazione podotattile		
Campo Calcetto	Spazi collettivi	via Bellandi	Accessibile		Gli spogliatoi posizionati in un container hanno n.1 bagno disabili attrezzato. Parcheggio disabili in prossimita della società	S4B-Parcheggio disabile con 1 posto auto a pettine	(NULL)		

EDIFICI PUBBLICI									
Funzione	Descrizione funzione		I (-rado di 📗	Priorità interve globale		Codice scheda 1	Codice scheda 2		
Scuola	Scuola primaria	Via Bellandi 7	Parzialmente Inaccessibile	Α	Mancanza collegamento verticale accessibile. Mancano wc disabili per bambini presente per adulti solo al PT. I piani superiori non hanno WC per disabili. Uscita di sicurezza con scalini pericolosi	S8B-Ascensore per costruzioni esistenti	S7A,S7B-Servizio igienico disabili dimensioni minime: pianta, prospetti		
Circolo ricreativo	Società Mutuo Soccorso	via Bellandi 28	Parzialmente Inaccessibile	A	Accesso al P1 non dotato di ascensore/montascale.Servizio igienico non adeguato disabili	S8B-Ascensore per costruzioni esistenti	S7A,S7B-Servizio igienico disabili dimensioni minime: pianta, prospetti		

FERMATE BUS	FERMATE BUS									
Località	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità	Note	Codice scheda 1	Codice scheda 2				
Sant' Ermete	via Pertinace incrocio via Lazio	Parzialmente Inaccessibile	Α	Fermata nodale frazionale	S6-Fermata bus con pensilina	S0-Percorso con pavimentazione podotattile				
Ponte dell'isola	via Pertinace incrocio via Vezzi	Parzialmente Inaccessibile	М	Fermata con interferenze di parcheggi auto	S6-Fermata bus con pensilina	S0-Percorso con pavimentazione podotattile				

PARCHI GIOCO									
Nome	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note	Località	schint_pgiochi			
Parco Giochi via Bellandi	via Bellandi	Accessibile	М	L'accesso al parco avviene sia attraverso scale che da una rampa	S. ERMETE	6			

Edifici pubblici Edifici comunali SCUOLA PRIMARIA S. ERMETE **M5** "DON MILANI" S. ERMETE via Bellandi, 7 PRIORITA' DI INTERVENTO ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO □А $\; \square \; M$ Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI SI NO \Box A \square M Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА $\; \square \; M$ ПВ ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI SI NEC NON NEC. x A □ M presenza di rampa □В presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI SI NO □ M □ B COLLEGAMENTI VERTICALI SI NON NEC. NO NEC ascensore rampe □ M □ B montascale SERVIZI IGIENICI NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta uce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo □ M X B anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NON NEC. NO

Mancanza collegamento verticale acce superiori non hanno WC per disabili. Usc			ii presente per adu	lti solo al PT. I piani	хА
		note			
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		Parzialmente	Parzialmente	1	
arredamento fruibile da persone con disabilità					
comadi di dimensioni daegodie					

□ A x M □ B

□ M
□ B

presenza di gradini

porte di dimensioni adeguate

Edifici pubblici					
Edifici comunali	M5		IETA' ERMETE		
	S. ERMETE	via Bell	andi, 28		
					PRIORITA' DI INTERVENTO
Δ(CCESSIBILITA' ESTE	DNIA ALL'EDIFICI	0		(A-M-B)
AC	PROSSIM	ITA' DI COLLEGAME		IBBLICI	
	SI	NO			□ A □ M
		PARCHEGGIO RISE	DVATO DISABILI		Хв
	SI	NO NO	KVATO DISABILI		□ A
					□ м Х в
	ORIENTAMEI	NTO PERCORSI ESTER	RNI (segnaletica se	ensoriale)	
	SI	NO			X A □ M
		ACCESIBILITA' PER	CORSI ESTERNI		ПВ
	SI	NO NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					□ A □ M
presenza di ascensore/montascale					X B
AC	CCESSIBILITA' INTE	RNA ALL'EDIFICI ORIENTAMENTO PER			
			CORSI IIVIERIVI		x A
	SI	NO			□ M □ B
	l	COLLEGAMENT	I VERTICALI		
ascensore	SI	NO	NEC	NON NEC.	
rampe				_	x A □ M
montascale					□В
		SERVIZI IG	IENICI		
	SI	NO			
servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm					
sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45					x A □ M □ B
accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme,					
ACCESSI	BILITA' AMBIENTI INTER		BUZIONE NEC	NONNEC	
presenza di gradini	SI	NO	NEC	NON NEC.	
porte di dimensioni adeguate					□ A x M
corridoi di dimensioni adeguate					□В
arredamento fruibile da persone con					
disabilità	<u> </u>				
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
	<u> </u>	note			
Accesso al P1 non dotato di ascensore/	montascale.Servizio iç	gienico non adegua	ato disabili		x A □ M
					□ M □ B

*	M5	INTERS	EZIONE		
	S.ERMETE	VIA BERLINGERI-VIA			
1				and the second s	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISER\	ATO DISABILI		(· · · · - /
	SI	NO	NEC	NON NEC.	ΧA
					□ M □ B
		ACCESSIBII	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					X A
segnaletica informativa					□ M
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Parzialmente	Parzialmente		
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note			
Intersezione a prevalenza veicolare. I pe rampre di raccordo e segnaletica. Si rile			apiedi di larghezza ri	idotta, sono privi di	X A □ M


•	M5	PERCO	ORSO		
	S.ERMETE	VIA S. E	ERMETE		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	/ATO DISABILI		•
	SI	NO	NEC	NON NEC.	ΧA
					□ M □ B
		ACCESSIBIL	LITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					XA
segnaletica informativa					□ M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Downial was and	Downialma a t		
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	<u> </u>
(note			
Larghezza marciapiedi insufficiente, mar	ncanza di rampre e pav				
<u> </u>	р ра				XA
					□ M
					□ B


•	M5	SPAZIO CC	LLETTIVO		
	S.ERMETE	CAMPO DA CALCE	TTO/SPOGLIATOI		
		-			PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					□ M X B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					_ A
segnaletica informativa					X M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		_			
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note			<u> </u>
Gli spogliatoi posizionati in un container	hanno n.1 bagno disab		o disabili in prossimit	ta della società	_
, 3,					□ A
					□ M
					ХВ


DA SOSTITUIRE SI X ACCESSIBILE X	BUONO COLLEGA NO X X Parzialmente Accessibile	X Parzialmente Inaccessibile	NON NEC. INACCESSIBILE	□ A □ M X B
X ACCESSIBILE	COLLEGAI NO X X Parzialmente	X MENTI NEC X Parzialmente		□ M X B
SI	COLLEGA NO X	X MENTI NEC	NON NEC.	□ M
SI	COLLEGA NO X	X MENTI NEC	NON NEC.	□ M
	COLLEGA NO	x MENTI	NON NEC.	
	COLLEGA	x MENTI	NON NFC.	
DA SOSTITUIRE		x		
				_
				-
				- □ M □ B
				x A
				1
SI	NO	NEC	NON NEC.	
	DOTAZIONE	PARCO		
				□ M □ B
31		INLC	NOT NEO.	x A □ M
SI			NON NEC	
				□ B
		•		- x A □ M
SI			NON NEC.	T
				PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	VId E	венани		
S.ERMETE	vio F	Sellandi	The state of the s	
M5	PARCO	GIOCHI		
			Z R	Accion
	SI	S.ERMETE VIA E ACCESSIE SI NO ORIENTAM SI NO DOTAZIONE	S.ERMETE Via Bellandi ACCESSIBILITA' SI NO NEC ORIENTAMENTO SI NO NEC DOTAZIONE PARCO	S.ERMETE VIA Bellandi ACCESSIBILITA' SI NO NEC NON NEC. ORIENTAMENTO SI NO NEC NON NEC. DOTAZIONE PARCO


Fermate Bus					
	M5	NOME			
	SANT'ERMETE	via Pertinace incrocio via Lazio			
	-	-			PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		ACCESSIBI			
oracanza di rampa	SI	NO	NEC	NON NEC.	x A □ M
presenza di rampa presenza di gradini (h.> cm 10)					□B
		DOTAZIONE FE	RMATA		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm)					
banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm)					
pensilina					x A □ M □ B
pavimentazione ipovedenti					
palina informativa					
illuminazione					
	CI	COLLEGAN		NON NEC.	
	SI	NO	NEC	INOIN INEC.	
con mezzo privato					□ A □ M × B
prossimità parcheggio disabili					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
<u> </u>		note			<u> </u>
Fermata nodale frazionale					хА
					□ M
					□ B

Fermate Bus NOME **M5** via Pertinace incrocio via Vezzi SANT'ERMETE PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' NO NON NEC. хА SI NEC \square M presenza di rampa □В presenza di gradini (h.> cm 10) DOTAZIONE FERMATA NEC SI NO NON NEC. larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm) хА pensilina □М $_{\square}\,B$ pavimentazione ipovedenti palina informativa illuminazione COLLEGAMENTI SI NO NON NEC. NEC \Box A con mezzo privato □М χВ prossimità parcheggio disabili GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente Parzialmente Accessibile Inaccessibile **ACCESSIBILE** INACCESSIBILE livello accesibilità globale (colore semaforo) note Fermata con interferenze di parcheggi auto \Box A x M \Box **B**









SPAZI COLLETTIVI/PERCO	SPAZI COLLETTIVI/PERCORSI/INTERSEZIONI								
Nome	Indirizzo	Categoria		Priorità di interve globale	Note	Codice scheda 1	Codice scheda 2		
Piazza Guastavino	Piazza Guastavino	Spazi collettivi	Accessibile		Manca segnaletica podotattile. Potrebbe essere utile una mappa tattile descrittiva dell'entroterra comunale	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	S9-Mappa tattile		
Cimitero frazionale di Segno	piazza Guastavino	Spazi collettivi	Parzialmente Inaccessibile		Rampa di accesso con pendenza eccessiva ovviabile con la creazione di un parcheggio disabili interno:Percorsi con pavimentazione interna sconnessa	S4B-Parcheggio disabile con 1 posto auto a pettine	S0-Percorso con pavimentazione podotattile		

DIFICI PUBBLICI										
Descrizione funzione	Funzione	Tipo oggetto	Indirizzo	Grado di accessibilità	Priorità intervento globale	Note				
Ex Scuola elementare C.Grillo_AMBULATORIO	Scuola	Edificio pubblico	via B.Peluffo	Accessibile	В					
Ex Scuola elementare C.Grillo_SEDE SEGGIO ELETTORALE	Scuola	Edificio pubblico	via B.Peluffo	Parzialmente Accessibile	М	Ex sede delle scuole elementari a questo viene utilizzato come sede di seggio elettorale. La rampa d'ingresso non è realizzata in maniera ottimale per l'accesso con sedia a rotelle. Alcune porte interne hanno dimensioni minime. Trattandosi di un immobile ad uso pubblico occorre segnaletica				
Ex Scuola elementare C.Grillo_ALLOGGIO PT	Scuola	Edificio pubblico	via B.Peluffo	Accessibile	В					

FERMATE BUS									
Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note	Codice scheda 1					
Via B.Peluffo (dir. mare)	Inaccessibile	Α	Fermata priva di dotazioni	S6-Fermata bus con pensilina					
via B.Peluffo (dir. monti)	Inaccessibile	А	Fermata priva di dotazioni	S6-Fermata bus con pensilina					

PARCHIO GIOCO	PARCHIO GIOCO									
Nome	Località	Grado accessibilità	Priorità di intervento	Note	schint_pgiochi					
Parco giochi Segno	Segno	Parzialmente Inaccessibile	Α	Dotato di una rampa d'ingresso con pendenza eccessiva. La pavimentazione è in pessimo stato d	12					

Edifici pubblici					
Edifici comunali		SCUOLA E	LEMENTARE		
	М6		AMBULATORIC	armid dispatron	
ll l	SEGNO	via B.	Peluffo		
					PRIORITA' DI INTERVENTO
					(A-M-B)
ACC		ERNA ALL'EDIFICI MITA' DI COLLEGAME		PRIICI	
	SI	NO NO	INTO CON MEZZI PO	BBLICI	□ A
					□ м Х в
		PARCHEGGIO RISE	RVATO DISABILI		
	SI	NO			□ A □ M X B
	ORIENTAM	ENTO PERCORSI ESTE	RNI (segnaletica se	ensoriale)	ΧЬ
	SI	NO			X A □ M
		ACCESIBILITA' PER	CORSI ESTERNI		П В
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa presenza di ascensore/montascale					□ A □ M X B
	CECCIDII ITA' INITI	erna all'edifici	IO		
ACC	SESSIDILITA IIVII	ORIENTAMENTO PE			
	SI	NO			□ A □ M X B
		COLLEGAMEN [*]	TI VERTICALI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
ascensore rampe					□ A
montascale					□ M X B
		SERVIZI IC	SIENICI		
	SI	NO	1		
servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm					
sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45					x A □ M □ B
accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme,					
ACCESSIBI		RNI E SPAZI DI DISTRI			
presenza di gradini	SI	NO	NEC	NON NEC.	
porte di dimensioni adeguate					□ A □ M
corridoi di dimensioni adeguate					ХВ
arredamento fruibile da persone con disabilità					
		Dor-!-!	Dor-!-!		
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note	e		
Ambulatorio accessibile					□ A □ M X B


		SCHOLA F	LEMENTARE		
	М6	C. GRILLO -	ALLLGGIO PT	and saleton	
	SEGNO	via B.	Peluffo		
·					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
ACC	CESSIBILITA' ESTE	RNA ALL'EDIFICI	0		<u> </u>
	PROSSIN SI	MITA' DI COLLEGAME	NTO CON MEZZI PU	BBLICI	
	31	NO			□ A □ M
					Хв
		PARCHEGGIO RISE	RVATO DISABILI		
	SI	NO			□ A
					□ М Х в
L	ORIENTAME	ENTO PERCORSI ESTE	RNI (segnaletica se	ensoriale)	
	SI	NO			X A
		1,0			□ M □ B
		ACCESIBILITA' PER	ı		
esenza di rampa	SI	NO	NEC	NON NEC.	□А
					□ M X B
esenza di ascensore/montascale	SECCIONI ITAL INIT	TONA ALLIEDISIO	0		
ACC	SE22IRITHA, IMIE	RNA ALL'EDIFICI ORIENTAMENTO PE			
					□ A
	SI	NO			□ M X B
L		COLLEGAMENT	I VERTICALI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
mpe					□ A □ M
ontascale					X B
oritascale					
	SI	SERVIZI IC	SIENICI		
vizio igienico a norma: dimensioni eguate, cm 100 accosto laterale c, cm 80 davanti al lavabo, porta ce netta min. 75 cm					
nitari:altezza lavabo cm 80 dal Ivimento, wc distanza dalla parete erale cm 40, distanza bordo Iteriore cm75-80 dalla parete Issteriore, altezza cm 45					□ A □ M X B
ccessori: altezza specchio per rsona seduta, maniglioni, ampanello allarme,					
ACCESSIBI		RNI E SPAZI DI DISTRII		NONNEC	
esenza di gradini	SI	NO	NEC	NON NEC.	
rte di dimensioni adeguate					□ A □ M
ridoi di dimensioni adeguate					ХВ
edamento fruibile da persone con abilità					
		D : :	D		
RADO DI ACCESSIBILITA' ello accesibilità globale olore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note	•		
nbulatorio accessibile					□ A
					□ M

Edifici pubblici Edifici comunali					
	М6	C. GRILLO sede seggi	LEMENTARE -ALLLGGIO 1 to elettorale Peluffo		
Mar.	SEGNO				
		1			PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
AC	CESSIBILITA' ESTE				
<u> </u>	PROSSIM SI	NO NO	NTO CON MEZZI PU	BBLICI	□ A
	J.				□ M X B
		PARCHEGGIO RISE	RVATO DISABILI		
	SI	NO			□ A □ M
	ORIENTAME	NTO PERCORSI ESTEI	RNI (segnaletica se	ensoriale)	Хв
	SI	NO	(**3		X A □ M
<u> </u>		ACCESIBILITA' PER	CORSI ESTERNI		П В
	SI	NO	NEC	NON NEC.	X A
presenza di rampa presenza di ascensore/montascale					□ M □ B
AC	CESSIBILITA' INTE				
		ORIENTAMENTO PEI	RCORSI INTERNI	T T	□ A
	SI	NO			□ M X B
	SI	NO	I VERTICALI NEC	NON NEC.	
ascensore	31	NO	NEC	NOW NEC.	□ A
rampe montascale					□ M X B
		SERVIZI IG	IENICI		
	SI	NO			
servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm					
sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45					□ A □ M X B
accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme,					
ACCESSIB I	ILITA' AMBIENTI INTER	NO NO	BUZIONE NEC	NON NEC	
presenza di gradini	31	INU	INEC	NON NEC.	
porte di dimensioni adeguate					□ A X M
corridoi di dimensioni adeguate					□В
arredamento fruibile da persone con disabilità					
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	
Ex sede delle scuole elementari a questo		e sede di seggio el	ettorale. La rampa		□ A
realizzata in maniera ottimale per l'acces Trattandosi di un immobile ad uso pubbli			ане паппо dimen:	ыон пшите.	X M


~	M6				
	SEGNO	PIAZ DON GIOVANNN			
·				-	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	X A
					□ M □ B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					
segnaletica informativa					X M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Parzialmente	Parzialmente	<u> </u>	
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
		note	1		I
Manca segnaletica podotattile. Potrebbe	essere utile una map	pa tattile descrittiva dell'	entroterra comunale	9	□ A
					XM
					□B

		•		•	
*	М6			BI	
	SEGNO	PIAZ DON GIOVANNN			
		•		•	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	'ATO DISABILI		(A-IVI-D)
	SI	NO	NEC	NON NEC.	X A
					□ M □ B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
CDADO DI ACCECCIDII ITAL		Parzialmente	Parzialmente		
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	_
(colore semanolo)		note			
Rampa di accesso con pendenza ecces	siva ovviabile con la ci		io disabili interno:Pe	ercorsi con	
pavimentazione interna sconnessa					X A □ M
					□ B

4-18	M6	PARCO GI			
	SEGNO				
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	SI	ACCESSII NO		NON NEC.	
presenza di rampa	31	NO	NEC	NON NEC.	x A □ M
oresenza di gradini (h.> cm 10)					B
	CI	ORIENTAN		NONNEC	
ndicazioni/segnaletica	SI	NO	NEC	NON NEC.	x A □ M
ndicazioni per disabili sensoriali visivi					B
,		DOTAZIONE	PARCO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
servizi igienici accessibili					
lluminazione					
pavimentazione					
pavimentazione ipovedenti					
ounto acqua					×A
avoli					- □ M □ B
sedute					
recinzione					
oresenza giochi inclusivi		BUONO			-
stato di conservazione dei giochi	DA SOSTITUIRE	х	ОПІМО		
20.130. Taziono doi giodiii	2.1 COSTITUINE	COLLEGA	MENTI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	x A
con sistema di trasporto BUS					□ M
prossimità parcheggio disabili					_ □ B
		Parzialmente	Parzialmente		
GRADO DI ACCESSIBILITA'	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	livello accesibilità globale (colore semaforo)
	•	note	9		
Parco giochi da ristrutturare. Sostituire le	scale con rampe e intro	durre giochi inclusivi			x A □ M □ B










SPAZI COLLETTIVI/PERCORSI/INTERSEZIONI									
Località	Indirizzo	Categoria	Grado accessibilità	Priorità di interve globale	Note	Codice scheda 1	Codice scheda 2		
via alla Costa_ prossimità edificio Polizia Municipale	via Alla Costa	Percorsi	Parzialmente Accessibile		MUNICIPALE) HA UNA LARGHEZZA RIDUTTA	S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile	S0-Percorso con pavimentazione podotattile		


EDIFICI PUBBLICI	DIFICI PUBBLICI										
Descrizione funzione	Funzione	Tipo oggetto	Indirizzo	Grado di accessibilità	Priorità intervento globale	Note	Codice scheda 1				
Sede Polizia Municipale	Polizia municipale	Edificio pubblico	via alla Costa, 3	Parzialmente Accessibile		resterno Vallitare Laliardamento delle rambe	S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile				


Edifici pubblici Edifici comunali UFFICI POLIZIA MUNICIPALE **M7** VADO CENTRO Via alla Costa, 3 PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO NEC NON NEC. □А □М Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI NON NEC. SI NEC NO $\; \square \; \mathsf{A}$ \square M Хв ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI NON NEC. NO NEC □М □В ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI NO NEC NON NEC presenza di rampa □ M □ B presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI хΑ □ M SI NON NEC. NO NFC COLLEGAMENTI VERTICALI NON NEC. SI NO NEC □ A □ M X B rampe montascale SERVIZI IGIENICI NON NEC. NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete □ A □ M X B laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NO NON NEC. presenza di gradini □ A x M porte di dimensioni adeguate □В corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale Parzialmente Parzialmente


livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile not	INACCESSIBILE	
Edificio accessibile. Opportuno l'inserimo l'allargamento delle rampe marciapiedi			esterni). Valutare	□ A x M □ B

*	М7	PERCORSO VIA ALLA COSTA				
	AREA COMMERCIALE			1	201	
·	-			-	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)	
		PARCHEGGIO RISERV	/ATO DISABILI			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A	
					□ M X B	
		ACCESSIBIL	LITA'			
	SI	NO	NEC	NON NEC.		
presenza di rampa						
presenza di gradini (h.>cm 10)						
passaggi di dimensioni adeguate					□А	
segnaletica informativa					X M □ B	
indicazioni per disabili sensoriali uditivi						
indicazioni per disabili sensoriali visivi						
arredamento fruibile da persone con disabilità						
illuminazione						
		Parzialmente	Parzialmente		T	
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE		
,		note				
LA PARTE LATO EDIFICI (ASL E POLIZIA MI ABBASSAMENTO TOTALE DELLA RAMPA P		HEZZA RIDOTTA DELLE R	AMPE. SAREBBE OPP	ORTUNO UN	□ A X M □ B	










M8 AREA ARTIGIANALE


SPAZI COLLETTIVI/PERCORSI/INTERSEZIONI								
Nome	Categoria	Località	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di interve globale		Codice scheda 2	Codice scheda 3
Cimitero Comunale	Spazi collettivi	Bossarino	via N.Tommaseo	Parzialmente Inaccessibile	Α	La parte di cimitero realizzata con l'ampliamento è completamente accessibile. La parte storica no. Servizi igienici inaccessibili	S4B-Parcheggio disabile con 1 posto auto a pettine	S0-Percorso con pavimentazione podotattile


FERMATE BUS							
Località	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note	Codice scheda 1	Codice scheda 2	
Bossarino	via Nicolò Tommaseo	Parzialmente Inaccessibile	Α	Fermata Cimitero Comunale. Dotata di pensilina ma da adeguare	S6-Fermata bus con pensilina	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	


*	M8	CIMITERO COMUNALE				
	AREA ARTIGIANALE	VIA NICOLO'	TOMMASEO			
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)	
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI	·		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	ΧA	
					□ M □ B	
		ACCESSIBIL	ITA'			
	SI	NO	NEC	NON NEC.		
presenza di rampa						
presenza di gradini (h.>cm 10)						
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA	
segnaletica informativa					□ M □ B	
indicazioni per disabili sensoriali uditivi						
indicazioni per disabili sensoriali visivi						
arredamento fruibile da persone con disabilità						
illuminazione						
GRADO DI ACCESSIBILITA'		Parzialmente	Parzialmente			
livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE		
		note				
La parte di cimitero realizzata con l'amp	oliamento è completame	nte accessibile. La part	e storica no. Servizi i	gienici inaccessibili	X A	
					□ B	

Fermate Bus NOME **M8** via Niccolò Tommaseo AREA COMMERC PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' NO NON NEC. ХА SI NEC \square M presenza di rampa □В presenza di gradini (h.> cm 10) DOTAZIONE FERMATA NEC SI NO NON NEC. larghezza marciapied adeguata (L ≥ 140 cm) banchina/marciapiedi rialzati (15 cm < h < 22 cm) ХА pensilina □М $_{\square}\,B$ pavimentazione ipovedenti palina informativa illuminazione COLLEGAMENTI SI NO NON NEC. NEC \Box A con mezzo privato □М χВ prossimità parcheggio disabili GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente Parzialmente Accessibile Inaccessibile ACCESSIBILE INACCESSIBILE livello accesibilità globale (colore semaforo) note Fermata Cimitero Comunale. Dotata di pensilina ma da adeguare χA \Box M \Box **B**









M9 PORTO VADO

SPAZI COLLETTIVI/PERCORSI/INTERSEZIONI								
Indirizzo	Nome	Categoria	Grado accessibilita	Priorità di interve globale	Note	SCHINT1	Codice scheda 2	
via La Braja-via Madonnetta	Intersezione via La Braja-via Madonnetta	Intersezioni	Parzialmente Inaccessibile	٨	Mancanza di rampe di raccordo. MAncanza di pavimentazione podotattile in corrispondenza degli attraversamenti. Una panchina interrompe l'attraversamento pedonale.	S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	
via Madonnetta	via Madonnetta	Percorsi	Parzialmente Inaccessibile	Α	RACCORDI CON RAMPE STRETTE ED ECCESSIVE PENDENZE	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	(NULL)	
via La Braja	via La Braja	Percorsi	Parzialmente Inaccessibile		Il tratto lato mare privo di rampe, con tratti di larghezza ridotta, pavimentazione a tratti sconnessa e privo di seganetica podotattile.	S2A-Abbassamento della quota di banchina con marciapiedi di larghezza ridotta	S0-Percorso con pavimentazione podotattile	
Via Delitta	Via Delitta	Percorsi	Parzialmente Accessibile		Le rampe sono presenti. Mancano in corrispondenza di alcuni passi carrai	S1-Abbassamento della quota di banchina in corrispondenza dell'attraversamento e pavimentazione podotattile	(NULL)	

PARCHI GIOCO					
Nome	Indirizzo	Grado accessibilità	Priorità di intervento globale	Note	schint_pgiochi
Parco giochi via Delitta	Via Delitta	Parzialmente Inaccessibile	М	Manca la rampa di accesso. La pavimentazione necessita di adattamento. Mancano giochi inclusivi	S4B-Parcheggio disabile con 1 posto auto a pettine

Edifici pubblici Edifici comunali SOCIETA' BAIA DEI PIRATI **M9** PORTO VADO Porto Vado PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B) ACCESSIBILITA' ESTERNA ALL'EDIFICIO PROSSIMITA' DI COLLEGAMENTO CON MEZZI PUBBLICI SI NO NEC NON NEC □А □М Хв PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI NEC NON NEC. SI NO Ха \square M □В ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (segnaletica sensoriale) ХА SI NON NEC. NO NEC □М □В ACCESIBILITA' PERCORSI ESTERNI NO NEC NON NEC presenza di rampa □ M □ B presenza di ascensore/montascale ACCESSIBILITA' INTERNA ALL'EDIFICIO ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI хΑ NON NEC SI □ M □ B COLLEGAMENTI VERTICALI NON NEC. SI NO NEC □ A □ M X B rampe montascale SERVIZI IGIENICI NON NEC. NO servizio igienico a norma: dimensioni adeguate, cm 100 accosto laterale wc, cm 80 davanti al lavabo, porta luce netta min. 75 cm sanitari:altezza lavabo cm 80 dal pavimento, wc distanza dalla parete □ A □ M X B laterale cm 40, distanza bordo anteriore cm75-80 dalla parete posteriore, altezza cm 45 accessori: altezza specchio per persona seduta, maniglioni, campanello allarme, ACCESSIBILITA' AMBIENTI INTERNI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE NO NON NEC. presenza di gradini □ A x M porte di dimensioni adeguate □В corridoi di dimensioni adeguate arredamento fruibile da persone con disabilità GRADO DI ACCESSIBILITA' Parzialmente Parzialmente livello accesibilità globale (colore semaforo) ACCESSIBILE Accessibile Inaccessibile INACCESSIBILE Dotato di parcheggi esterni (non parcheggio riservato disabili) Il percorso di accesso esterno versogli spazi pubblici □ A privo di rampa хM □В

*	M9	INTERSI	EZIONE		The same
	PORTO VADO	VIA LA BRAJA/VI	A MADONNETTA		
	•	•			PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	/ATO DISABILI		•
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□A
					□ M X B
		ACCESSIBIL	LITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
oresenza di rampa					
oresenza di gradini (h.>cm 10)					
oassaggi di dimensioni adeguate					XA
segnaletica informativa					□ M □ B
ndicazioni per disabili sensoriali uditivi					
ndicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
lluminazione	Х				
		Domini.	D		
GRADO DI ACCESSIBILITA' ivello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		note			
					X A □ M □ B

*	М9	PERCORSO				
	PORTO VADO	VIA MADONNETTA				
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)	
		PARCHEGGIO RISERVA	ATO DISABILI			
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□A	
					□ M X B	
		ACCESSIBILI	ITA'			
	SI	NO	NEC	NON NEC.		
presenza di rampa						
presenza di gradini (h.>cm 10)						
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA	
segnaletica informativa					□ M □ B	
indicazioni per disabili sensoriali uditivi						
indicazioni per disabili sensoriali visivi						
arredamento fruibile da persone con disabilità						
illuminazione						
GRADO DI ACCESSIBILITA'		Parzialmente	Parzialmente			
livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE		
•		note			<u> </u>	
RACCORDI CON RAMPE STRETTE ED ECCI	ESSIVE PENDENZE				X A	
					□ B	

*	М9	PERCORSO VIA LA BRAJA			
	PORTO VADO				
				•	PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					□ M X B
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
oresenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					ΧA
segnaletica informativa					□ M □ B
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
		Dominio	Domi-les t		1
GRADO DI ACCESSIBILITA' livello accesibilità globale (colore semaforo)	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	1
. ,		note			
Il tratto lato mare privo di rampe, con tro podotattile.	atti di larghezza ridotta, p		sconnessa e privo di	seganetica	X A
					□ B

*	M9		ORSO		
PORTO VADO		VIA DE LITTA			
·					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
		PARCHEGGIO RISERV	ATO DISABILI		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	□ A
					⊔ А Х М □ В
		ACCESSIBIL	ITA'		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
presenza di rampa					
presenza di gradini (h.>cm 10)					
passaggi di dimensioni adeguate					□ A
segnaletica informativa					X M
indicazioni per disabili sensoriali uditivi					30
indicazioni per disabili sensoriali visivi					
arredamento fruibile da persone con disabilità					
illuminazione					
GRADO DI ACCESSIBILITA'		Parzialmente	Parzialmente		
(colore semaforo)	ACCESSIBILE	Accessibile	Inaccessibile	INACCESSIBILE	
•		note		l	
Le rampe sono presenti. Mancano in co	rrispondenza di alcuni pa	issi carrai			□ A X M □ B

418	М9	PARCO GIOC	HI VIA DELITTA		
	PORTO VADO	via	Delitta		
					PRIORITA' DI INTERVENTO (A-M-B)
	SI	NO ACCESSII	BILITA' NEC	NON NEC.	
presenza di rampa		110	INEC	NOTTREC.	- □ A x M
resenza di gradini (h.> cm 10)					_ B
		ORIENTAN	MENTO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
ndicazioni/segnaletica					□ A x M □ B
ndicazioni per disabili sensoriali visivi					
		DOTAZIONE	PARCO		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	
ervizi igienici accessibili					
luminazione					
pavimentazione					
pavimentazione ipovedenti					
punto acqua					□ A x M
avoli					□В
edute					
ecinzione					
oresenza giochi inclusivi tato di conservazione dei giochi	DA SOSTITUIRE	BUONO X	ОТТІМО		
<u> </u>		COLLEGA	L		
	SI	NO	NEC	NON NEC.	ΧA
on sistema di trasporto BUS on mezzo privato	X				□ M
rossimità parcheggio disabili	^	х	X		□В
RADO DI ACCESSIBILITA'	ACCESSIBILE	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	INACCESSIBILE	livello accesibilità globale (colore semaforo)
		note	X		,
lanca la rampa di accesso. La pavimei	ntazione necessita di ada				
					□ A x M □ B