



# COMUNE DI VADO LIGURE

## PROVINCIA DI SAVONA

### ORDINANZA SINDACALE

N. Registro 2

Vado Ligure, 13/02/2020

**Segnalazione di caduta materiali nella Valle di Vado Ligure, in Via Bertola, nei pressi del cavalcavia della linea ferroviaria per Ventimiglia, area censita a Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al Foglio 28 mappali 665 e 668.**

#### IL SINDACO

**VISTO** il fonogramma del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona prot. n. 10218 del 20/07/2019, acquisito agli atti in data 01/08/2019, al prot. n. 18775;

**CONSIDERATO** che, come specificato nel suddetto Fonogramma:

- il Comando è intervenuto in data 20/08/2019 in Vado Ligure, in Via Bertola presso il cavalcavia della linea ferroviaria per Ventimiglia a seguito di segnalazione di caduta materiali;
- sul posto si è verificato che le strutture dell'opera presentano numerosi punti di ammaloramento e sgretolamento del conglomerato cementizio ed in alcuni tratti risultano affioranti i ferri di armatura e quindi soggetti ad aggressione degli agenti atmosferici;
- si evidenziava altresì la caduta a terra degli intonaci oggetto di distacco;
- nelle more dei provvedimenti richiesti si era provveduto alla sospensione completa del passaggio della sottostante Via Bertola in entrambe le direzioni;
- ciò stante rendevasi necessario far eseguire sotto la guida di professionista qualificato un'accurata verifica tecnica di tutte le parti interessate dal fenomeno, nonché i lavori di riparazione che il caso richiedeva;

**ATTESO** che la RFI comunicava in data 20/07/2019, con nota acquisita agli atti del Comune di Vado Ligure in data 22/07/2019, al prot. 17786, che la Ditta D'Addetta aveva terminato il lavoro della messa in sicurezza del suddetto cavalcavia;

**VISTA** la relazione in data 25/07/2019 con documentazione fotografica del Corpo di Polizia Municipale di Questo Comune, acquisita agli atti da parte del Settore Tecnico- Urbanistica e Gestione del Territorio in data 26/07/2019;

**CONSIDERATO** che:

- nella suddetta relazione si riteneva fosse necessaria, come peraltro già richiesto nel fonogramma sopracitato del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona prot. n. 10218 del 20/07/2019, una certificazione da parte di un tecnico abilitato inerente i lavori eseguiti e la messa in sicurezza dell'area in questione;
- ad oggi tale relazione non è ancora pervenuta;

**VISTO** il verbale di sopralluogo Reg. CC.II. n. 28 del 11/02/2020, che si allega in copia alla presente, (gli allegati del verbale sono esclusi dalla pubblicazione) da parte di personale del Settore Tecnico-Urbanistica e Gestione del Territorio e del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure;

**CONSIDERATO** che, come specificato nel suddetto verbale:

- la situazione di degrado segnalata a suo tempo dal Comando dei Vigili del Fuoco e dal Corpo di Polizia Municipale perdurava e vi era ancora una potenziale situazione di pericolo per la pubblica incolumità, in quanto altri intonaci potevano distaccarsi dai ferri ancora scoperti, veniva effettuato un sopralluogo in data 05/12/2019, nei pressi del cavalcavia di Via Bertola, lungo la via stessa in corrispondenza della sovrastante area censita a Catasto Terreni al Foglio 28 mappali 665 e 668, di proprietà della RFI SPA con sede in Roma;
- frammenti di materiali ed intonaci caduti erano ancora accatastati sotto la pila del cavalcavia;
- dalla parte superiore del ponte ferroviario vi erano infiltrazioni d'acqua;
- vi era una situazione di potenziale pericolo dovuta alla possibilità di caduta di ulteriori pezzi di intonaco sulla sottostante Via Bertola;

**RITENUTO** che la Soc. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. con sede in Roma, (C.F. 01585570581) in qualità di proprietaria del cavalcavia indicato in oggetto, provveda entro 20 (venti) gg. dalla data di notifica della presente ordinanza a far eseguire a cura di professionista qualificato un'accurata verifica tecnica di tutte le parti interessate dagli eventi citati in premessa nonché i lavori di riparazione che il caso richiede;

**CONSIDERATO** che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, desumibile dal sopra citato fonogramma, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge 241/1990 e s.m.i.; che comunque in ottemperanza al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., si comunica quanto segue:

- la pratica sarà trattata dal Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure il cui responsabile è l'arch. Alessandro VERONESE;
- il Responsabile del procedimento è l'arch. Elvezia TRUCCO (tel. 019/886450), cui sono demandate sia l'istruttoria che la conduzione del procedimento;
- gli atti relativi al procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio- Servizio Edilizia Privata, con sede nel Palazzo Comunale - Piazza S.G. Battista n. 5, nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e Giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.45;

**VISTO** l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 24/07/2008 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

### **ORDINA**

alla Soc. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. con sede in Roma, (C.F. 01585570581), **di provvedere entro 20 (venti) gg. dalla data di notifica della presente ordinanza** a far eseguire a cura di professionista qualificato un'accurata verifica tecnica di tutte le parti interessate dagli eventi citati in premessa nonché i lavori di riparazione che il caso richiede. In particolare si chiede:

di verificare:

- e ripristinare le strutture dell'opera che presentano numerosi punti di ammaloramento e sgretolamento del conglomerato cementizio ed in alcuni tratti risultano affioranti i ferri di armatura e quindi soggetti ad aggressione degli agenti atmosferici, causando la caduta a terra degli intonaci;
- le infiltrazioni d'acqua dalla parte superiore del ponte ferroviario;

al fine di eliminare una situazione di potenziale pericolo dovuta alla possibilità di caduta di ulteriori pezzi di intonaco sulla sottostante Via Bertola.

- di rimuovere i frammenti di materiali ed intonaci caduti erano ancora accatastati sotto la pila del suddetto cavalcavia.

L'inadempienza, oltre al procedimento contravvenzionale, darà luogo all'esecuzione d'ufficio della verifica e delle opere stesse, con rivalsa delle relative spese, nonché alla eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai termini dell'art. 650 del Codice Penale.

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (articolo 29, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

**Dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, e al Corpo di Polizia Municipale di Vado Ligure.**

Il Settore Tecnico- Urbanistica e Gestione del Territorio e la Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
(dott.sa Monica GIULIANO)

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno \_\_\_\_\_ addi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ il sottoscritto messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a \_\_\_\_\_

- consegnandone copia a mani \_\_\_\_\_
- consegnandone copia in busta sigillata recante il n. cron. \_\_\_\_\_ nome e cognome destinatario, a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

Il Ricevente

Il Messo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_